

## ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EN AVIS DEFAVORABLE – SUIVI 2023

06/12/23

COMMISSION DE SECURITE COMPETENTE	ETABLISSEMENT	classement ERP	local à sommeil	COMMUNE	Date avis défav	Motif de l'avis défavorable
<b>Sous-commission départementale</b>	Maison d'arrêt	EP 4	X	MONTAUBAN	24/06/19 24/11/21	24/11/21 :absence des documents de contrôle
	Stade SAPIAC	PACTS L N W X 1		MONTAUBAN	08/11/22	Visite périodique ensemble du site : - les installations techniques de chauffage fonctionnant au gaz ne sont pas toutes vérifiées - l'asservissement des portes coupe-feu qui isolent la cuisine de la maison de l'USM ne sont pas fonctionnelles - l'utilisation de la toiture terrasse et la mise en place d'un chapiteau sur celle-ci sont inconnues de la s/com - la mise en place de bâtiments modulaires non déclarée
	CATHEDRALE	V 1		MONTAUBAN	09/12/22	Visite avant ré-ouverture du site : - l'appareil de mesure des évolutions bâtimentaires n'est pas couplé avec un système d'alarme permettant d'évacuer rapidement le public - aucune procédure d'évacuation du public en cas de danger bâtimentaire n'est rédigée, - aucune donnée factuelle permettant d'établir que le public peut être accueilli en toute sécurité n'a été fournie, - le personnel n'est pas formé - l'établissement ne possède plus les 2 façades accessibles réglementaires, - les documents réglementaires concernant le remplacement de l'alarme incendie n'ont pas été fournis (12 prescriptions)
	salle des fêtes FARELLA 321 avenue de Paris	L2		MONTAUBAN	01/08/23	Permis de construire Nombre insuffisant d'issues de secours + produit isolant en toiture interne non conforme et dangereux
	Résidence hoteliere pour personnes âgées 185 avenue Père Léonid Chrol	ON3	X	MONTAUBAN	01/08/23	Autorisation travaux Réglementation présentée dans la demande d'autorisation de travaux non adaptée à l'établissement

COMMISSION DE SECURITE COMPETENTE	ETABLISSEMENT	classement ERP	local à sommeil	COMMUNE	Date avis défav	Motif de l'avis défavorable
	Lycée Bourdelle	RH 2		MONTAUBAN	10/10/23	Désenfumage
	Hippodrome	PALN 1		BEAUMONT DE LOMAGNE	14/11/23	Défaut alarme incendie
	Salle des fêtes Jean Baylet	L 1		VALENCE D AGEN	14/11/23	Travaux effectués non réceptionnés par la sous-commission L'éclairage de sécurité présente des défaillances en cas de coupure électrique, ce qui pourrait plonger le public dans l'obscurité et entraîner un risque de mouvement de panique
	Centre hospitalier	UH 2	X	MONTAUBAN	29/11/23	<p><i>- P.V non notifié à ce jour -</i></p> <p><i>Visite périodique ensemble du site</i>  <i>Les installations de gaz, notamment les conduites de distribution, n'ont pas été soumises à des vérifications depuis une période de trois ans.</i>  <i>L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir à la sous-commission les documents règlementaires nécessaires pour effectuer la réception des travaux prévus par l'A.T n° 82 121 21 M0081. En l'absence de ces documents, l'absence de garanties quant à la conformité des aménagements réalisés constitue une préoccupation majeure pour la sécurité.</i>  <i>Les issues de secours du bâtiment USHPA, secteur gériatrique, sont rendues inutilisables en raison de l'encombrement total par du mobilier, des climatiseurs et des appareils de rééducation, créant ainsi un risque supplémentaire en cas d'évacuation d'urgence</i></p>